

Приложение №1 -Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ

| <b>№п/п</b> | <b>Номер исходящего документа</b>                                      | <b>Адрес</b>   | <b>Ненадлежащее качество услуги</b>            | <b>Причина некачественной поставки услуги</b>     | <b>Ресурсоснабжающая организация</b>  |
|-------------|--|--|--|---|---------------------------------------|
| 1           | 114 от 17.01.11  | А.Валека, 17;<br>Ленина, 13А;<br>Жукова, 9;<br>Готвальда, 15,19б;<br>Черепанова, 6 | низкие параметры теплоносителя(ГВС, отопление) | нарушение гидравлического и температурного режима | ООО "СТК", МУП "Екатеринбургэнерго"   |
| 2           | 410 от 01.02.11  | Татищева, 80,82  | низкий перепад давлений                        | нарушение гидравлического и температурного режима | МУП "Екатеринбургэнерго"              |
| 3           | 724 от 17.02.11  | Московская, 8  | низкая температура ГВС                         | нарушение гидравлического и температурного режима | ООО "СТК", МУП "Екатеринбургэнерго"   |
| 4           | 788 от 22.02.11  | Ленина, 5  | низкая температура ГВС                         | нарушение гидравлического и температурного режима | ООО "СТК", МУП "Екатеринбургэнерго"   |
| 5           | 371 от 28.01.11  | Белореченская, 7   | низкая температура ГВС                         | нарушение гидравлического и температурного режима | МУП "Екатеринбургэнерго"              |
| 6           | ОЭТН/87 от 03.08.11  | Московская, 58   | Низкие параметры ГВС                           | Отключены циркуляционные насосы на линии ГВС В ТП | МУП "Екатеринбургэнерго"              |
| 7           | ОЭТН/155 от 01.09.11;<br>ОЭТН/161 от 05.09.12;<br>ОЭТН/177 от 14.09.12 | Московская, 8  | Низкие параметры ГВС                           | нарушение гидравлического и температурного режима | ООО "СТК"<br>МУП "Екатеринбургэнерго" |

|    |   |   |                                     |   |                          |
|----|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 8  | ОЭТН/183 от 15.09.12  | Жилые дома, запитанные от тепловых магистралей М-27, М-28, М-29 | Отсутствие ГВС                      | уведомления о проведении ремонтных работ нам не направлялись  | ООО "СТК"                |
| 9  | ОЭТН/231 от 03.10.12  | Жилые дома, запитанные от тепловых магистралей М-21, М-22, М-08 | Низкое давление в элеваторных узлах | нарушение гидравлического режима, выявлено при обследованиях  | ООО "СТК"                |
| 10 | ОЭТН/250 от 06.10.11  | Татищева, 53  | Завоздушивание системы отопления    | неполное открытие арматуры в квартальных колодцах<br>МУП "Екатеринбургэнерго"                       | МУП "Екатеринбургэнерго" |
| 11 | ОЭТН/260 от 12.10.11;<br>ОЭТН/263 от 13.10.11   | Плеханова, 19А  | Затопление подвала жилого дома      | в результате аварии на трубопроводе теплоснабжения ООО "СТК" до жилого дома                         | ООО "СТК"                |
| 12 | ОЭТН/271 от 18.10.11;<br>ОЭТН/280 от 19.10.11;<br>ОЭТН/300 от 28.10.11;<br>ОЭТН/310 от 03.11.11 | Колмогорова, 67   | Низкий перепад давлений             | нарушен гидравлический режим  | ООО "СТК"                |
| 13 | ОЭТН/311 от 07.11.11  | 482 дома  | Низкие параметры теплоносителя      | ухудшение гидравлического режима на тепломагистралях зоны СУГРЭС, уведомление было направлено позже | ООО "СТК"                |

|    |   |   |  |   |                          |
|----|---|---|--|---|--------------------------|
| 14 | ОЭТН/328 от 09.11.11;<br>ОЭТН/343 от 15.11.11 | Викулова, 48  | низкие параметры ГВС   | оборудование ЦТП работает не по проектной схеме, отсутствуют насосы ГВС, предусмотренные проектной схемой | МУП "Екатеринбургэнерго" |
| 15 | ОЭТН/339 от 11.11.11;<br>ОЭТН/341 от 14.11.11 | Белореченская, 7                                      | низкие параметры ГВС   | в ЦТП не работают циркуляционные насосы   | МУП "Екатеринбургэнерго" |
| 16 | ОЭТН/409 от 23.11.11                          | Токарей, 50/1   | парение тепловой камеры М-28 с торца здания, а также промочка стены здания | аварийное состояние на тепломагистрали М-28   | ООО "СТК"                |
| 17 | ОЭТН/495 от 09.12.11                          | Жилые дома, запитанные от тепловой камеры ТК 29-04-16 | низкие параметры теплоносителя   | нарушение гидравлического и температурного режима   | ООО "СТК"                |